

Mokra Prawa, 21 października 2025 r.

**Prezydent Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice**

L.dz. 3164/96/2025/DTI/PR

W odpowiedzi na pismo znak OR.0003.17.2025 z dnia 13 października 2025 r. w sprawie interpelacji złożonej przez Radnego Pana Artura Sułek wskazujemy co następuje.

Niniejszym informujemy, że w ulicach Zielna i Zielona nie ma sieci kanalizacji deszczowej. W tych ulicach występuje tylko sieć kanalizacji sanitarnej. Intensyfikacja zalewania ulic może wynikać ze wzrostu wielkości terenów utwardzonych, co obserwowane jest w różnych częściach miasta, przy jednoczesnym braku indywidualnego zagospodarowania wód opadowych na terenach prywatnych posesji. Jednocześnie należy wskazać, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. również doświadczał problemów eksploatacyjnych dotyczących własnych urządzeń zlokalizowanych na osiedlu ulic Zielna-Zielona. W okresach intensywnych opadów przepompownia ścieków sanitarnych przy ul. Zielnej ulegała przeciążeniom, co wpływało na funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej i skutkowało cofaniem się ścieków oraz zalewaniem posesji prywatnych.

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców problemami ZWiK przeprowadził kontrole w rejonie wskazanych ulic. Wykazały one liczne przypadki odprowadzania wód opadowych z posesji prywatnych do przyłączy kanalizacji sanitarnej. Takie praktyki są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i prowadzą do przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków należących do ZWiK oraz zintensyfikowania pracy oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej. Wszystko to wiąże się z koniecznością ponoszenia przez ZWiK dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów pracy całego układu. Opisany stan mógł mieć również wpływ na występowanie zalewań ulic Zielna i Zielona.

W wyniku podjętych działań ZWiK doprowadził do odłączenia znacznej części instalacji oprowadzających wody opadowe od sieci sanitarnej, co powinno przyczynić się do ograniczenia zalewania wskazanych ulic. Pozostałe posesje są w trakcie analogicznych odłączeń.

Wskazać również należy, że na zbiegu wskazanych ulic występuje niekorzystnie ukształtowany naturalny profil terenu. Jest to najniższy punkt w tym obszarze, gdzie brak jest sieci kanalizacji deszczowej.

Jeśli zjawisko nasilenia zalewania ulic Zielna i Zielona obserwowane jest w ostatnich latach, przyczyną może być wzrost powierzchni utwardzonych na posesjach prywatnych, z których wody opadowe spływają bezpośrednio na pas drogowy. ZWiK weryfikował zagospodarowanie wód opadowych wyłącznie na posesjach, z których odprowadzono je do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zasadne byłoby przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji zagospodarowania wód opadowych na pozostałych nieruchomościach.

Prezes Zarządu

Jacek Pełka